


GUIDA RETTANGOLARE, ACCIAIO CON RULLI

3131.80.



Descrizione:

Le guide rettangolari con rulli garantiscono la più elevata precisione per il movimento del vostro stampo. Le guide rettangolari devono essere sempre montate nella zona più esterna delle piastre dello stampo al fine di garantire un perfetto funzionamento.

Vantaggi: senza gioco, senza attrito, senza necessità di manutenzione e di lubrificazione.

Materiale:

Acciaio
Durezza: 56-58 HRC
Superficie: brunita

Nota:

La temperatura mass. d'impiego è di 150°C.

3131.80. Guida rettangolare, Acciaio con rulli

N. d'ordine	t	w	a	b	c	d	e	h	r	s ₁	s ₂	s ₃	d ₁	d ₂	t ₁
3131.80.032.063	32	63	46	46	27	21	12,1	92	8	9	11	35	15	9	9
3131.80.040.100	40	100	66	66	36	33	19,5	132	10	13	18	48	20	13,5	13